

**LEGENDA**

- US\_0005 — Sezioni di verifica canale Usciana
- RF\_1005 — Sezioni di verifica rio di Fucecchio
- VI0175 — Sezioni di verifica torrente Vinci
- VA17 — Sezioni di verifica rio Vallebuia
- M30 — Sezioni di verifica rio Macone
- Confine comunale
- VI-017\_1 — Celle di esondazione

ARGINE CIRCONDARIALE  
DI PONTE A CAPPIANO IN CATTIVO  
STATO DI MANUTENZIONE

**Comune di Fucecchio**  
(Provincia di Firenze)

- Sindaco  
Assessore all'Urbanistica  
Claudio Toni
- Responsabile del Procedimento  
Arch. Antonio Ciurlo
- Garante della Comunicazione  
Geom. Teodoro Epifanio
- Gruppo di progettazione  
(Coordinatore progetto) Arch. Antonio Ciurlo  
Arch. Andrea Colli Frangione  
Arch. Donatello Vianello
- Indagini geologico-tecniche  
Studio associato Geoprog - Consulenza geologica  
Geol. Francesca Franchi  
Geol. Emilio Piselli
- Approfondimenti idrogeologico-idraulici  
Studio di ingegneria idraulica e ambiente  
Ing. Gesualdo Baveochi
- Indagini sul territorio rurale  
Studio associato franchimartinellagronomi - Associazione professionale  
Agr. Guido Firenze  
Agr. Federico Marinelli
- Valutazione Ambientale Strategica e Studio di Incidenza  
Società D.R.E.A.M. Italia Soc. Coop.  
(coordinatore) Geol. Leonardo Moreni
- Aspetti socioeconomici  
Alfamark - comunicazione e marketing  
Dott. Alessio Falorni

Inquadramento alle verifiche  
idrauliche

scala 1:10.000

A.4.7

